



- _____ [u] uszkodzenia elewacji
- _____ [r] zarysowania małe
- _____ [R] zarysowania duże

ELEWACJA WSCHODNIA LOKALIZACJA WIDOCZNYCH USZKODZEŃ

1:50

FIRMA	KONSBUD Konstrukcje Budowlane		
ZADANIE	PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU TOALET POD BASZTĄ SENATORSKĄ NA WAWELU		
ADRES	ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU dz. ewid. nr 533, obręb 1, Śródmieście Kraków		
INWESTOR	ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU – Państwowe Zbiory Sztuki Mawel 8, 31-001 Kraków		
ZESPÓŁ	mgr inż. Roman Paruch	uprac. 245/07	
AUTORSKI	mgr inż. Włodysław Kramarz	uprac. 124/10	
BRANŻA	KONSTRUKCJA	FAZA	PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT RYS.	ELEWACJA WSCHODNIA LOKALIZACJA WIDOCZNYCH USZKODZEŃ	SKALA	1:50 RYS.NR K-04
		DATA	IX.2017r.